

正本



20210327

# 检测报告

莱环科（检）字 2021 年第 Z158 号

项目名称： 废气检测

委托单位： 山东富伦钢铁有限公司

报告日期： 2021 年 3 月 17 日

莱芜市环境保护科学研究所有限公司



# 废气检测报告


编号：莱环科（检）字 2021 年第 Z158 号

共 1 页 第 1 页

委托单位	山东富伦钢铁有限公司			检测目的	委托检测		
采样日期	2021 年 3 月 16 日			完成日期	2021 年 3 月 16 日		
样品类别	有组织废气			样品状态描述	/		
设备特征	设备名称： <u>1#石灰窑</u>		污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u>		排气筒高度： <u>25m</u>		
	排气筒尺寸： <u>Φ 1.70m</u>		运行负荷： <u>100%</u>		燃料类型： <u>煤气</u>		
设备特征	设备名称： <u>2#石灰窑</u>		污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u>		排气筒高度： <u>27m</u>		
	排气筒尺寸： <u>Φ 1.70m</u>		运行负荷： <u>100%</u>		燃料类型： <u>煤气</u>		
检测项目 检测方法 及仪器	检测项目	方法依据	仪器名称及型号		管理编号	检出限	
	二氧化硫	DB37/T 2705-2015	MH 3200 型紫外烟气分析仪		LHK-41	2 mg/m <sup>3</sup>	
	氮氧化物	DB37/T 2704-2015	MH 3200 型紫外烟气分析仪		LHK-41	2 mg/m <sup>3</sup>	
检测结果	采样日期	采样点位	检测项目	检测频次	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	氧含量 (%)	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
	2021.03.16	1#石灰窑除尘 后排气筒 (DA033)	二氧化 化硫	1	未检出	13.4	/
				2	未检出	13.4	/
				3	未检出	13.4	/
			氮氧化 化物	1	49	13.4	84
				2	52	13.4	89
				3	49	13.4	84
		2#石灰窑除尘 后排气筒 (DA038)	二氧化 化硫	1	未检出	14.6	/
				2	未检出	14.6	/
				3	未检出	14.5	/
			氮氧化 化物	1	33	14.6	67
				2	33	14.6	67
3				32	14.5	64	
检测结论	检测结果不予评价						
以下空白							
报告编写	<u>李佳鹏</u>		审 核	<u>孙 华</u>		签 发	<u>杨春娟</u>
编写日期	<u>2021.3.17</u>		审核日期	<u>2021.3.17</u>		签发日期	<u>2021.3.17</u>



## 检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地 址：济南市莱芜区龙潭东大街世纪华联超市三楼

邮 编：271100

电 话：0531-76260279

传 真：0531-76260279

